



S様邸 越谷市

更地の状態。



更地の状態。



地盤調査状況。



地盤調査状況。



地盤強化作業
ピュアパイル工法
材料準備状況。



ピュアパイル重機設置。




ピュアパイル重機作業状況。



ピュアパイル工事完了

地盤を強固に行いました。
不動沈下防止対策。





配筋検査
配筋ピッチ確認。



基礎型枠施工完了。



基礎完了。



基礎完了。



構造体組設完了状況。

逆光の為ごめんなさい。



躯体を養生シートで保護。



社内構造金物確認状況。



構造体確認状況。



構造体確認状況。



躯体検査金物チェック。



天井下地状況。



断熱材施工完了状況



壁断熱材施工状況

断熱材密度 10K 使用。



壁断熱施工完了状況

断熱材密度 16K 使用。



天井断熱施工完了状況。

断熱材 16k 使用。



外壁構造用合板下地

地震に強い構造合板。



外壁構造用下地合板

地震に強い構造合板。



外壁防水シート張り

雨水侵入防止シート。



外壁サイディング張施工

厚み 16 mm 使用。



外壁サイディング施工



外壁完了状況




壁下地、石膏ボード下地状況

火災に強い耐火ボード。



壁下地、石膏ボード下地状況



バルコニーF R P 防水完了



屋根コロニアル施工完了。



システムキッチン状況。

お料理が楽しみです。



カウンター食器棚状況

広々キッチン、スペース確保。



洗面所廻り状況

広々スペース確保。



S K何でも洗えるスペース。




浴室ユニットバス。



浴室ユニットバス。

お風呂好きには最高です。



2階洗面化粧台




トイレカウンター手洗い設置

お一人空間は最高スペース。



お洒落な空間



和室琉球畳敷き込み状況。


日本人はやはり畳でしょう。



リビング勾配天井
広々とした空間。



L D Kとの解放感
広々とした空間。



台所の食品庫で使用します。
台所用具も楽々収納スペース。



玄関と靴収納の連携での
使用目的です。



玄関収納。



玄関収納とクローケ設置。



クロゼット内部



広々多目的な空間。



ポーチ廻り状況。



外構施工中状況。



外構施工中状況。



全ての工事完了致しました。



全ての工事完了致しました。